

Informe de detonaciones, Artigas, Uruguay, Pintadito, Código de informe: ID20190401.

Debido a varias declaraciones de los vecinos de la localidad de Pintadito, en el departamento de artigas, en las cuales se resaltan daños en las viviendas así como fuertes ruidos producto de la explotación minera, el OGU instaló en la zona un acelerómetro. El informe que se presenta a continuación refiere al análisis de los datos correspondientes al primero de abril del 2019 debido a una nueva denuncia de temblores y ruidos fuertes.

Informe de detonaciones_PintaditoID20190401